

長野県 下條村 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、中学校、PTA会長、飯田建設事務所、下條村振興課、阿南警察署



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

・見通しが悪く、運転者から歩行者が判別できない

<対策メニュー>
警戒標識、表示等の設置【飯田建設事務所】
(対策済)

・竹藪が積雪時に歩道に倒れてくる

<対策メニュー>
竹藪の伐採【下條村】(対策済)

・日影が多く、冬期間道路が凍結し、スリップが起きやすいため、危険

<対策メニュー>
立木の伐採、除雪、融雪剤散布の徹底
【下條村】(対策済)

・歩行者の信号待ちの場所が車道に近く危険

<対策メニュー>
溜場設置【下條村】(対策済)

至 飯田市

・歩道が狭く、交通量が多い

<対策メニュー>
歩道設置(新設)【飯田建設事務所】
(対策済)

・歩道が狭く、交通量が多い

<対策メニュー>
歩道設置(新設)【飯田建設事務所】
(時期未定)

・草や木が出ていて歩道が狭い

<対策メニュー>
草木の除去【飯田建設事務所】(対策済)

・歩行者の信号待ちの場所が車道に近く危険

<対策メニュー>
防護柵等の設置【飯田建設事務所】(対策済)

至 阿南町

0 500m 1km

