
物 件 情 報

| 登録No. | | 011 | | 登録内容 ■売却 | | □賃貸 ■交流 | | 涉次第 | | |
|--------|------|--|-----|-----------|---------------|-----------|----------|--------|---------|---|
| 空き家所在地 | | 下條村睦沢 | | | | | | | | |
| 希望価格 | | □建物売却(| | | 万円) □土地売却(| | | 万円) | | |
| | | □建物賃貸(| | | 万円) 口土 | |]土地賃貸(| | 万円) | |
| | | ■その他 交渉次第 | | | | | | | | |
| | | 面積 | | | 構造 | | 建築年 | | 年築 | |
| 物 件 | 土地 | 938 m² | | | ■木造 □軽量鉄骨造 | | 補修の要否 | | 補修の費用負担 | |
| | | 284.2 坪 | | | | | | | | |
| の | 建物 | 1 224 m² | | □鉄筋コンクリート | | □補修は不要 | | □所有者負担 | | |
| 概要 | | 階 | 67. | .8 坪 | □その他 | | ■多少の補修必要 | | ■入居者負担 | |
| | | 2 | 81. | .3 m² | (|) | □大幅な補修必要 | | □その他 | |
| | | 階 | 24. | .6 坪 | | | □現在補償 | 学中 | (|) |
| 利用状況 | | ■空き家 □別荘 □その他 () 不要品の処分 □済 ■未 | | | | | | | | |
| | | 空き家になった時期(2020 年頃)/ 管理状況(■定期管理 □未管理) | | | | | | | | |
| 設備等概要 | 水道 | ■村営水道 □個人井戸 □その他() | | | | | | | | |
| | 浄化槽 | ■有り □無 □その他() | | | | | | | | |
| | 電気 | ■中部電力 □その他() | | | | | | | | |
| | 台所 | 給湯 | 設備 | ■プ | ロパンガス | □電気 | □灯油 | □その他(| () |) |
| | | 調理 | | ■ガ | スコンロ | □ІН≀ | ニーター | □その他(| () |) |
| | 風呂 | □ガス □電気 ■灯油 ■その他 (薪) | | | | | | | | |
| | トイレ | ■水洗 □汲み取り / □和式 ■洋式 / ■温水洗浄便座 | | | | | | | | |
| | 駐車場 | ■有(2台) □無 / □カーポート有(台) | | | | | | | | |
| | 家庭菜園 | ■可 (124 m²) □無 | | | | | | | | |
| | 田畑 | ■有 ■田(2,866 m²) ■畑(1,297 m²) ■その他(山林) □無 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |

間取り図 (イメージ)













玄関



風呂 台所